

ZI-102 SUBSTANCES INTERDITES (LABS)



PWIS / LABS

Substances empêchant ou perturbant le mouillage d'une surface par une peinture

Des exemples de telles substances sont les huiles, les graisses, du fluor, les cires et le silicone.

Ils nuisent aux processus de peinture et ne sont pas autorisés dans l'industrie automobile et dans d'autres sites de production.

Un mince film d'huile est généralement présent sur les bobines d'acier que nous achetons et une lubrification supplémentaire est souvent nécessaire pour les processus de profilage et d'emboutissage.

La feuille de protection de plusieurs joints auto-adhésifs contient également du silicone (voir également les informations complémentaires ZI-[201](#), [202](#), [206](#), [210](#), ...).

Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons pas garantir que nos produits sont totalement exempts de telles substances.